

溶接機を100Vで 使用する際の注意点

電源の影響(電圧降下)を受けやすいので以下の点にご注意下さい。

①コンセントは単独で使用する



②延長する際は3.5sqの延長コードで10mまでを推奨します



③電圧降下した際には変圧器(トランス)を使用し電圧を上げる

